




- | IST - ZUSTAND 2014 / 2016 | |
|---|--|
| LEGENDE: | |
|  | UMBAUWAASNAHMEN |
|  | DECKENSANIERUNG |
|  | AUSTAUSCH ALLER DECKENELEMENTE IM FLURBEREICH |
|  | AUSTAUSCH EINZELNER DECKENELEMENTE |
|  | F30-FLURWÄNDE NEU (raumhoch) |
|  | F30-FLURWÄNDE AUFGESTOCKT BIS UKD |
|  | F30-FLURWÄNDE AUFGESTOCKT NUR FLURSTÜCKIG |
|  | OK GK-WÄNDE NEU (bis ca. 15 cm über OK Abhanggleise) |
|  | F90-A BAUTRT EINER BRANDWAND |
|  | F90-WAND NEU |
|  | SCHACHTABTÄUMLERUNG RAUMSEITIG MIT ZEMENTPUTZ $\geq 15\text{mm}$ AUF F90 ERTÜCHTIGT |
|  | FEUERLOSCHER IN ABSTIMMUNG |
|  | DRUCKKNOPFMELDER |
|  | MULTISENSORMELDER IN ZWISCHENDECKE |
|  | MULTISENSORMELDER UNTER ANGEHANGENER DECKE |
|  | ALARMTONGEBER/SIGNALTONGEBER |
|  | FLUCHTBALKONE NEU |
|  | BRANDWAND |
|  | TREPPENRAUMWAND (Brandwand in Leichtbauweise) |
|  | F 90 WÄNDE |
|  | F 30 WÄNDE (bis ca. 15 cm über OK Abhanggleise) |
|  | RD - TÜREN (RS) |
|  | FH - TÜREN / TORE (T30) |
|  | FB - TÜREN (T90) |
|  | NOTWENDIGER FLUR |
|  | NOTWENDIGE VERKEHRSLÄSSE |
|  | TREPPENRAUM MIT TREPPENTRUF |
|  | BRANDSCHLEUSE GEBÄUDE 20.00 |
|  | SICHERHEITSSCHLEUSE GEBÄUDE 25.00 |
|  | SCHLEUSE |
|  | KABINENEINBAUTEN IN F30 |
|  | RAUM MIT ERHOHTER BRANDGEFAHR |
|  | HAUTECHNIKRÄUM |
|  | DACHFLÄCHE |
|  | AUSSENWAND |
|  | BRANDASSCHNITT |
|  | RETTUNGSWEGELÄNGEN
hatten sich auf 30 m in der Bebauung 1972
berechnet von Raumeinteilung |
|  | FEUERMELDER |
|  | FEUERLOSCHKASTEN |
|  | EXPLSIONSGESCHÜTZT |
|  | NOTAUSGANG / NOTAUSSTIEG |
|  | HÖRSÄLE MIT WENIGER ALS 200 SITZPLÄTZEN |
|  | HÖRSÄLE MIT MEHR ALS 200 SITZPLÄTZEN
Lit. Vysoký 1980 an Versammlungsraum innerhalb
des Gebäudes |
|  | ZULUFT |
|  | ABLUF |
|  | AUSSENLUFT |

