



- | | | |
|---|---------|---|
|  | DO | Deckendurchbruch |
|  | DD | Deckendurchbruch |
|  | BS | Bodenstrich |
|  | WD | Wanddurchbruch |
|  | WS | Wandstrich |
|  | OKFB | Oberflächentiefenblenden |
|  | OKUF | Oberflächen Ritzblenden |
|  | OK | Unterlage / Oberkante |
|  | UZ | Unterzug |
|  | UF | Überfang |
|  | OK | Gipskern |
|  | GR/GV | Gipskern/Vorstrichschale |
|  | RD | Rohdecke |
|  | ABH | Abschneigung |
|  | BH | Balkenbohle, Bezug: OKFB für OKFB-Einstreben |
|  | RR | Randstreifen |
|  | BE | Bedenntafel |
|  | HK | Holzkeiler |
|  | TS | Tisch |
|  | TL | Leichen |
|  | TSO-T00 | Fussbodenunterklasse nach Norm oder Zulassung |
|  | RA | Randprofile und abwechselnd |
|  | DSB | Dichte- und Stützeisenblech |
|  | G | Gefälle/Trenn |
|  | B | Bedarftag (Zonen) |
|  | U | Unterstützung (Tür) |
|  | FE | Feuertrennwand |
|  | SV | Schweinewand |
|  | ET | Erfüllwand |
|  | TVH | Trennwand |
|  | P | Punktschraube in Fachrichtung wirkt |
|  | M | Mörtel |
|  | 1. RW | 1. Rettungsangabe |
|  | 2. RW | 2. Rettungsangabe |
|  | RVA | Rettungswandmassengalanie |
|  | FW | Feuertrennwand |
|  | WHYD | Wandständer |
|  | BM | Balken |
|  | BMZ | Balkenmassengalanie |
|  | EVA | Elastische Schutzmatte |
|  | HA | Heusack, Druckempfindler |

A diagram showing a red line labeled "VORABZUG" (advance) indicating a lead in a race.

Projekt	
40-12-2207-20-001	BRS-Massnahmen
Wirtschaftseinheit / Liegenschaft:	ZEI/ZEf
WE2207	Genscherallee 3, 53113 Bonn
Objektnummer	
Objekt/Bauwerk/Gebäude	
GE 0001	Bürogebäude

2. Obergeschoss 1.1 Abbruch		2. OG - Teil 1 2. OG
2207_FAR_5_01_GR_02_---_Abbruch_---_o		AP-GR-200 1.1

2. Obergeschoss 1.1 Abbruch		2. OG - Teil 1 2. OG
2207_FAR_5_01_GR_02_---_Abbruch_---_o		AP-GR-200 1.1